

Электрическая схема машины приведена на рисунке 3.




Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная